

A.S. 2024/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" Via Volpi, n. 22. 30174 – VENEZIA GAZZERA Tel./Fax 041915909	Circ. n. 218 del 15.01.2025
----------------	--	--------------------------------

Al personale docente e non docente  
Scuola dell'Infanzia "M.POPPINS"  
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Ing. Volpato Luciano  
All'RLS  
AL Aspp del plesso  
All'albo  
Agli atti

I.C.S. "DON LORENZO MILANI"-VENEZIA  
Prot. 0000254 del 15/01/2025  
VI-9 (Uscita)

**Oggetto: Sicurezza nell'ambiente di lavoro a.s. 2024/2025 - RISCHI SPECIFICI Plesso "M.POPPINS".**

Si emanano le seguenti disposizioni per garantire la sicurezza all'interno della scuola per evitare i rischi legati alle attività di seguito elencate nonché i rischi legati ai locali e rischi particolari.

Il personale scolastico è invitato a:

- non accumulare carta o altri materiali facilmente combustibili e non porli vicino a dispositivi elettrici in tensione (Computer, fotocopiatrici, telefonia fissa ecc...);
- non porre materiali in posizione elevata da cui possano cadere;
- evitare di usare il cortile ad est nella parte verso nord per la presenza di spigolo vivo sul muretto porta rete della casa di confine, per la presenza di recinzione verso privato in colonnine con vuoti di 15 cm. È possibile l'introduzione di arti da parte dei bambini;
- data la presenza di radici sporgenti sul terreno è essenziale intensificare la sorveglianza;
- nella parte a ovest del cortile sono presenti dei rialzi molto elevati e pertanto è necessario vietare agli alunni l'area, delimitandola con del nastro bianco e rosso;
- la rampa interna presenta una pavimentazione con linoleum che risulta essere molto scivolosa, lunga e senza pianerottolo: evitare che gli alunni e i docenti la percorrano;
- nella sezione (gruppo 3) sono presenti delle colonne con spigoli in cemento: si ricorda al personale di porre dei suppellettili che impediscano l'impatto;
- nelle terrazze esterne sono presenti delle ringhiere con spazi verso fioriere di 30 cm: lo spazio agli alunni è interdetto;
- chiedere spiegazione sul funzionamento degli impianti allarme;
- controllare periodicamente le piantine d'esodo;
- mantenere la sospensione del riposo pomeridiano;
- non impiegare acido muriatico o ammoniaca;
- custodire i detersivi in locale chiuso con segnaletica appropriata;
- i prodotti alcolici per la disinfezione delle mani, classificati come infiammabili, vanno mantenuti in locali aventi caratteristiche di deposito, verificando periodicamente il quantitativo massimo ammesso;
- verificare periodicamente la completezza del contenuto della cassetta di primo soccorso; non usare il contenuto per escoriazioni o piccole ferite: per queste servirsi del materiale appositamente predisposto;
- nell'ordinarietà mantenere le finestre dei bagni bloccate in posizione di chiusura. Provvedere all'apertura per areazione esclusivamente in presenza del personale scolastico. Intensificare la vigilanza;

- se si usano vernici o altro con il simbolo di pericolo (escluso l'incendio), eliminare o sostituire questi prodotti con vernici ad acqua o altre sostanze non pericolose;
- non utilizzare in attività con gli alunni le sostanze con simboli di pericolo in etichetta. Conservare in locale chiuso a chiave e segnalarlo con l'apposita segnaletica;
- le sostanze infiammabili (vernici o altro) ad eccezione dei detergenti disinfettanti per mani, possono essere detenute, fino ad un massimo di 20 litri, in locale aventi le caratteristiche di deposito (compartimentazione REI 60, areazione, ecc.);
- nell'attività di sollevamento e accudienza dei bambini, compiere queste azioni solo in situazione di emergenza e adottare le modalità di sollevamento tali da limitare i danni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Emilia GIULIANO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993